



Informe anual de rendimiento

I. Información general

Instalación / Nombre del sistema: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Faison

Entidad responsable: Ciudad de Faison

Persona a cargo/ Contacto: William O Mello (910-379-5025)

Permiso aplicable(s): wq0003661

Descripción del sistema de recogida o tratamiento: el funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales de 255.000GPD compuesta de 25.000 galones de cámara de contacto de cloro, repartidor de barra rotativa, omitir la pantalla Pantalla de barras manuales, 56 acres de conjunto sólido sistema de riego por aspersión, (1) 16 acres de pivote central, 3/ almacenamiento lagunas facultativas y estación de bombeo con (2) bombas de turbina vertical de 800 GPM. El sistema de recogida que consta de 7 estaciones de bombeo. Está situado en la planta de tratamiento de agua 188 Rd.

II. Rendimiento

Texto Resumen del desempeño del sistema para el año calendario:

Superado el límite de caudal durante el mes de Octubre y Abril

Lista (por mes) cualquier violación de las condiciones del permiso u otras regulaciones ambientales o de otro tipo. Mensualmente la lista debería incluir el examen de los impactos ambientales y las medidas correctivas adoptadas para hacer frente a las violaciones.

Octubre- excedió el límite de flujo diario debido a 13,5 pulgadas de lluvia del huracán Matthew en la 8^a y 9^a de octubre.

Abril- excedió el límite de flujo diario debido a 6 pulgadas de lluvia en la 24^a y 25^a de abril

III. Notificaciones

La notificación se registró en el Ayuntamiento, Faison Faison y centro de bienestar, recreación y Faison Biblioteca.

IV. Certificación

Certifico bajo pena de ley que este informe sea completa y exacta al mejor de mi conocimiento. Certifico además que este informe ha sido puesto a disposición de los usuarios o clientes del sistema nombrado y que esos usuarios ha sido notificado de su disponibilidad.

William O Mello

Título: Asistente de Director de Obras Públicas / ORC de aguas residuales

Mayo 11, 2017